






Combination equipment circle






SOLE030.029





	Opvangzone Impact area
	Obstakelvrije zone Obstacle free zone





Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	2	MOD	SOL	030	420		STAANDER	145 cm
2	2	MOD	SOL	030	422		STAANDER	59 CM
3	2	MOD	SOL	030	423		STAANDER	115 CM
4	1	MOD	SOL	030	424		STAANDER	145 CM
5	3	MOD	SOL	030	421		STAANDER	115 cm
6	4	MOD	VRB	RVS	050		Buis	Diagonaal
7	1	MOD	VRB	RVS	121	A	STAANDER V0	25 CM
8	3	MOD	VRB	RVS	009		DRIEHOEKVLOER	VRIJBUITER
9	4	MOD	VRB	RVS	075		SYSTEEMBUIIS	ENKEL

SOLE030.029

Combination equipment circle

LOGBOOK

(Onderstaand logboek kan gebruikt worden om te voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 14 van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen)

Type indication	Nature Play
Product code	SOLE030.029
Name of equipment	Klimklauterrek rondom RVS
Maximum height of fall	1,3 m
Year of construction	2017
Certificate	09200116201
inspection authority	Liftinstituut B.V. Buikslotermeerplein 381, A'dam - 1025 XE Amsterdam
Name manufacturer	BOERplay Hyacintstraat 2 - 4255 HX Nieuwendijk Phone: +31 (0)183 40 23 66 Fax: +31 (0)183 40 35 64
name installer	
Description of equipment	Combination equipment circle
Location of equipment	
Data about the owner of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	
Data about the administrator of the play equipment	
Name:	
Address:	
Postcode and town:	
Contact person:	
Telephone number:	

LOGBOOK

Inspection and maintenance intervals



Nr.	Inspection	Maintenance	months between inspections
1	Verify equipment's stability, junctions and missing parts. Inspect bolts, screws and nuts for absence, jams, corrosion and wear.	Add missing parts, secure joints, apply missing fixing agent and replace corroded parts.	1
2	Check suspension for wear.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
3	Inspect rotating parts such as hinges, rolling-element bearings, etc. for wear and acceptability.	Replace worn parts and/or remove non-functioning parts.	1
4	Check wood for splinters, unacceptable damage and signs of rot. Especially at ground level.	Repair damage. Replace affected wood. Smoothen splintered wood and sharp edges.	1
5	Inspect foundation for stability, tearing and coverage.	Restore foundation and covering material.	3
6	Examine rubber and synthetic parts for wear, damage and break.	Replace original parts.	3
7	Inspect metal for corrosion and damage in the coating.	Restore any damaged coating (after removing rust and applying primer).	6
8	Check ropes, cables, chains and nets for wear and damage. Steel cables and nets which are tensioned must be checked for tension.	Replace parts where necessary. Steel cables and nets must be tensioned.	3
9	Inspect equipment for unsafe changes and additions.	Remove unsafe additions and correct unsafe changes.	1
10	Inspect safety surfaces.	Restore and repair where necessary.	1

Remarks

1. If used intensively, all points require extra attention.
2. Extreme weather conditions and locations may require a higher inspection frequency. Discuss this with the supplier.
3. Vandalism-sensitive locations require stricter inspections, possibly daily.
4. Check the terrain regularly for items that do not belong there, are unsafe or may be used wrongly. Examples are poisonous plants, glass shards, etc. Frequency depends on strain.
5. Remember that bad maintenance leads to unsafe conditions and notably faster impoverishment of the playground area.
6. Replacement parts can be ordered at the manufacturer with the part numbers on the module drawing. Drawings can be found in the user guide.
7. The impact area shall be provided with impact attenuating surface according to the specified falling height.
8. This list is conform the CEN-standard "playground equipment and surfacing NEN-EN 1176-7".

CERTIFICAAT VAN TYPEONDERZOEK

Ingevolge het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen afgegeven door het Liftinstituut B.V.
aangewezen bij Besluit no. VGP/PSL 2857566 van 27 juni 2008

Certificaat nr. : NL 09-2001-162-01 Object nr. 200116201

Productomschrijving : Speeltoestel Vrijbuitter, opgebouwd uit modules

Fabrikaat, typeaanduiding : Speelwijzer, MOD VRB: 001 t/m 019, 021 t/m 027, 029, 031, 032, 034 t/m 062, 065, 066, 071 t/m 074, 076, 077, 079 t/m 082, 190 t/m 193

Naam en adres fabrikant : Speelwijzer
Nijverheidstraat 8
5317 NL Nederhemert Noord

Naam en adres houder van het certificaat : Speelwijzer
Nijverheidstraat 8
5317 NL Nederhemert Noord

Certificaat afgegeven volgens het volgende voorschrift : Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Keuringslaboratorium : Geen


Datum en nummer van het : Geen
Keuringslaboratorium-
Rapport

Datum van typeonderzoek : 3 september 2001, 9 februari 2009

Bijlagen bij dit certificaat : Verslag behorende bij het certificaat van type onderzoek
nr.: NL 09-2001-162-01


Eventuele aanvullende opmerkingen : Het typecertificaat d.d. 21 juni 2002 onder certificaatnummer
NL 01-2001-162-01 is hiermee komen te vervallen.

Conclusie : Het toestel voldoet aan de bepalingen van het
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen met
inachtneming van de bovengenoemde eventuele aanvullende
opmerkingen



Gedaan te Amsterdam
Datum van afgifte: 7 april 2009

LIFTINSTITUUT B.V.
Senior Officer Certification
& Technology



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	3	BSR	011	010	020		DOPMOER	BORG RVS M10
2	3	BSR	021	010	160		Zeskantbout	M10 x 160 - RVS A2-70
3	3	BSR	030	010	002		SLUITRING	M10
4	3	BSR	035	010	030		CARROSSERIERING	M10 x 30 x 2,5
5	3	KST	DON	010	030		Beschermkop M10-M12	Donut Rood
6	3	KST	DOP	010	030		Beschermkop M10-M12	Dop rood
7	3	KST	LAM	015	005		LAMELLENSTOP	ROND 15
8	1	SHO	VRB	002	COA	B	VLOER VRB	DRIEHOEK



Benaming
Title DRIEHOEKVLOER


Opmerking
Comment VRIJBUITER

Datum
Date 2-1-2007

Tekening
Drawing

MOD VRB RVS 009

Samenstelling module Assembly module



2	1	SME	VRB	022	320	D	SYSTEEMBUIS	DIAGONAAL
1	4	BSR	014	005	050		BOLKOPKLINKNAGEL	4.8X12
POS	N	TYPE	PROJ.	NR.	BEH.	R	BENAMING	OPMERKING



Benaming
Title Buis


Opmerking
Comment Diagonaal

Datum
Date 4-6-2012

Tekening
Drawing

MOD VRB RVS 050

Samenstelling module Assembly module



Nr	#	Type	Progr.	Volgnr	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	SME	VRB	505	320	D	SYSTEEMBUIS	VRIJBUITER RVS
2	8	BSR	014	005	050		Klinknagel bolkop	4.8 X 12 - RVS A2-70



Benaming
Title SYSTEEMBUIS



Opmerking
Comment ENKEL

Datum
Date 25-9-2006

Tekening
Drawing

MOD VRB RVS 075

Samenstelling module Assembly module



Nr.	#	Type	Progr.	Volgnr.	Bew.	Rev.	Benaming	Opmerking
1	1	BSV	010	010	010		Borgmoer	M10 - VZ 8.8
2	1	BSV	021	010	120		Zeskantbout ISO 4014	M10 x 120 - VZ 8.8
3	1	OME	VRB	903	VZP	C	Voetplaat	100 x 100
4	1	OME	VRB	958	320		Staander RVS, V0	100x100, L=1050